



ОБЩИНА ПЕРНИК

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1 А; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Изх.№ 15/0073889-7
25.05.15г.

ДО
Зainteresованите лица

ОТНОСНО:

Обществена поръчка с предмет:

Ремонт, рехабилитация и енергийна ефективност с КС на Общински комплекс Дворец на културата - гр. Перник

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: Ремонт, рехабилитация и енергийна ефективност с КС на Общински комплекс Дворец на културата - гр. Перник, на основание чл. 29, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1: В приложената към тръжната документация количествена сметка в частта Топлинно изолиране на покрив и тавани трети етаж т. 9 е записано Демонтаж на покривна конструкция 747.67 м³.

Моля да проверите дали няма грешка в дименсията тъй като не е възможно да се демонтират толкова кубици дървен материал. Когато се дава количество за Дървена конструкция то това е равно на количеството дървен материал, който ще се вложи.

Отговор на Въпрос 1:

Дименсията на позиция № 9 Демонтаж на покривна конструкция Раздел 13 Топлинно изолиране на покрив и тавани трети етаж да се чете "кв.м.".

Въпрос № 2. В същата част в т. 12 е записано Повдигане на улегнал покрив с подмяна на греди 1744.57 м².

Моля да разясните какво сте имали предвид в случая. Трябва ли да се демонтира покрива и след това отново да се монтира като се подменят компрометирани греди от нея. И какво е количеството на предвидените за смяна покривни греди.

Отговор на Въпрос 2.

В случая следва да се има предвид извършване на технологичните процеси за достигане на проектното положение на покривната конструкция.

Въпрос № 3. Моля да обърнете внимание, че качената документация с проектите на сайта на общината не може да се изтегли.

Отговор на Въпрос 3.

Документите свързани с обществената поръчка са достъпни на сайта на общината и явно е налице технически проблем при подателя на запитването.

Въпрос № 4. В прикачената схема с разположение и размери на дограмата има запис само с габарити за дървената дограма - врати и прозорци.

Липсват допълнителни уточнения към новата дограма каква да бъде, защото записът от количествената сметка - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ "ЧЕТИРИ СЕЗОНА" НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН. Моля дайте спецификации за врати прозорци, в които да се изясни колко камерна да е PVC дограмата за прозорци и врати отделно, цвет растер и отваряемост, както и видът на вратите - външни, вътрешни, растер, вид и размер на остькляване. Съответно по КС е зададено общо 640 м², а от спецификацията със схемата се изчисляват само 466 м² и затова е необходимо изясняване на дограмата по вид и квадратура за врати и прозорци за крайното им офериране.

Отговор на въпрос 4.

Следва да се остойности съгласно КСС и проекта, които са предоставени.

Въпрос № 5. В приложената в документацията Количествена сметка (КС) има зададени следните количества в позиции т.9 и т.10 от КС.

Т. 9 ДЕМОНТАЖ ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ м³ 747,67

Т. 10 НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ м³ 35,89

Моля за проверка на зададените количества, защото над 700 м³ покрив остава без възстановяване. Същевременно липсват детайли за начина на възстановяване на новия покрив след демонтажа му. Моля, дайте пояснение и/или детайли.

Отговор на въпрос 5.

Дименсията на позиция № 9 Демонтаж на покривна конструкция Раздел 13 Топлинно изолиране на покрив и тавани трети етаж да се чете "кв.м.".

Т. 10 Нова покривна конструкция се отнася за изолиран участък от покрива, отразен в проекта.

Въпрос № 6. Има и нужда от доуточняване на позиция по т.12 от КС.

Т.12 ПОВДИГАНЕ УЛЕГНАЛ ПОКРИВ С ПОДМЯНА НА ГРЕДИ м² 1744,57

Как точно да стане повдигането на покрива, до каква височина, с нов материал ли да е изцяло? Липсват детайли за изпълнение към приложения проект, а в записката пише, че се подменят самоувредените елементи на дървената покривна конструкция. Моля, дайте уточнение.

Отговор на въпрос 6.

В случая следва да се има предвид извършване на технологичните процеси за достигане на проектното положение на покривната конструкция.

Въпрос №7.

На много места в позициите от КС пише подмяна, а на други места няма уточнение за доставка. Там, където е изпусната думата „доставка / подмяна”, означава ли че не трябва да се залага нов материал, а ще се монтират старите демонтирани елементи. Например, в т.26 и т.27:

Т.26 СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА м 262,14
Т.27 ОБШИВКА ПОКРИВ С ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА м² 2492,24

Моля, дайте пояснение за такива позиции и спецификация на материалите, ако се влага нов материал.

Отговор на въпрос 7.

При остойностяването на позициите да се има предвид и стойността на материала.

Въпрос № 8. Моля, за уточнение дали има мълниезащитна инсталация по покрива и дали тя трябва да се възстановява след като целия покрив се демонтира, повдига и ремонтира.

Отговор на въпрос 8.

Има мълниезащитна инсталация, която след ремонта трябва да се възстанови.

Въпрос № 9. Моля да бъде уточнен вида на новите пендили и стенен аплик от КС, които трябва да се доставят и монтират.

Отговор на въпрос 9.

Изборът на новите пендили и стенен аплик е по преценка на участника като вида им да съответства на съществуващите в сградата. Всеки участник има възможност да посети обекта в удобно за него време.

